COMUNE DI MARCIANA
Settore AREA 3 - Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio
Via Santa Croce 34
57030 Marciana (LI)

Spett.li
Sindaco Simone Barbi
Corpo Polizia Municipale- Com. Katia Bodecchi
Ufficio Ambiente – Resp. Ing. Laura Napolitano
INTERNA

Protezione Civile Intercomunale – Francesco Modica
poliziamunicipale@pec.comune.camponellelba.li.it
f.modica@comune.camponellelba.li.it

E p.c. Gianmario Gentini
bluelba@gmail.com

Marciana lì 21/10/2026

RELAZIONE DANNI E PRIMI INTERVENTI URGENTI ALLUVIONE 20 OTTOBRE '26

Si relaziona in merito al sopralluogo fatto sul territorio comunale in data 21 ottobre 2026 per verificare lo stato dei luoghi e i danni riportati:

LOCALITA' POMONTE

Via delle Cave

La strada che risulta essere l'unico accesso alla palestra comunale e al parcheggio dei mezzi della Misericordia ha subito gravi danni in seguito allo straripamento del Fosso di Pomonte e una porzione si è completamente svuotata.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

STIMA DANNI: € 78.000 + iva (da preventivo n. 178 ditta Battistini)

Stradello della Fonte

La strada che porta alla fonte di Pomonte è stata danneggiata, è saltato l'impianto elettrico e si è sgretolato il ponte in legno che permette l'accesso alla fonte.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

STIMA DANNI: € 7.000 + iva impianto illuminazione (stima)
€ 10.000 + iva ponticello in legno (stima)

Foce Fosso di Pomonte

L'alluvione ha portato un ingente quantità di detriti che si sono fermati alla foce, si rende necessario rimuovere i detriti accumulati.







STIMA DANNI: € 5.000,00 + iva (stima)

LOCALITA' CHIESSI

Strada lungomare

Lo straripamento del Fosso di Chiessi ha portato ingenti quantità di canne e fango sulla strada del lungomare ostruendo completamente il passaggio sul ponte in legno.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Pulizia a carico di operai comunali
STIMA DANNI: € 5.000,00 + iva per smaltimento canne

LOCALITA' PATRESI

Molo

In prossimità del molo e della rampa di accesso dei natanti si è depositata un'ingente quantità di detriti e sabbia provenienti dalla piena dell'Uviale di Patresi, è necessario rimuovere i detriti per ripristinarne la fruizione.




Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026





STIMA DANNI: € 12.000,00 + iva (v.di preventivo SALES)

Arenile

Sono caduti sull'arenile svariati massi dal versante sovrastante dove è in corso l'intervento pubblico finanziato dal Fondo Isole Minori denominato "Messa in sicurezza del versante sovrastante l'arenile di Patresi – Ripristino aree danneggiate a seguito degli interventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 – Frazione Patresi" i cui lavori sono iniziati in data 12 ottobre e nel quale si ha un Q.E. con voce di imprevisti non sufficientemente capiente per coprire l'importo dell'intervento necessario.



STIMA DANNI: € 25.500,00 + iva (v.di preventivo NANNI ELBA)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Attraversamento carrabile su Uviale (unico accesso a cantiere LL. PP. in corso)

Sulla strada privata che permette l'accesso a svariate abitazioni e l'unico accesso carrabile al versante sovrastante dell'arenile dove si stanno svolgendo i lavori, in prossimità dell'attraversamento dell'Uviale di Patresi la strada è stata interrotta. La potenza dell'acqua ha divelto lo scatolare che permetteva l'attraversamento carrabile.

STIMA DANNI: € 87.900,00 + iva (v.di preventivo NANNI ELBA)

Area posti barca e bagni pubblici

E' presente un cumulo ingente di canne da smaltire.

STIMA DANNI: € 1.000,00 + iva (stima)

LOCALITA' SANT'ANDREA

Piazza pubblica fronte mare e percorsi pedonali attigui

Il Fosso del Remaio è straripato trascinando ingenti quantità di detriti sulla piazza nella quale si stava per concludere l'intervento pubblico finanziato dalla R.T. denominato "RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI PERCORSI PEDONALI E DELLA PIAZZA PUBBLICA DEL FRONTE MARE DI SANT'ANDREA" (i lavori sono attualmente sospesi in attesa dell'arrivo dell'ultimo materiale e si sarebbero dovuti terminare entro il mese di ottobre). La forza dell'acqua ha inoltre demolito l'intera porzione del percorso del Parco denominato il 'Sentiero dei Profumi' (n.150), attiguo al fosso, che permetteva l'unico accesso a svariate abitazioni e divelto un muro di contenimento di una proprietà privata.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Vista del Fosso del Remaio con dove affianco c'era il sentiero dei Profumi







Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Piazza

Passerella in legno verso Cote Piane

STIMA DANNI: € 15.000,00 + iva (stima)

<u>Centro Servizi</u>

Lo straripamento del fosso ha portato ingenti quantità di fango all'interno dell'edificio pubblico denominato 'Centro Servizi' dove è presente anche un ambulatorio medico

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

STIMA DANNI: € 1.000,00 + iva (stima)

Arenile

Sull'arenile sono stati trascinati detriti e ingente quantità di sabbia.







STIMA DANNI: Intervento già preso in carico da Protezione Civile dopo contatti telefonici dell'Ente con G.Gentini, da valutare ipotesi di eventuale piccolo ripascimento stimato € 90.000 + iva

Via S.Andrea

Sulla pubblica via, nel punto di intersezione tra il Fosso di Remaio e il Fosso dei Marconi, in prossimità del ponte carrabile, si è ostruito il passaggio pedonale e carrabile per l'ingente quantità di canne accumulatesi sul ponte.



STIMA DANNI: Intervento già preso in carico da Protezione Civile dopo contatti telefonici proprietario Hotel Ilio con G.Gentini

LOCALITA' PROCCHIO

Via della Cicala

Il pontino ha subito un cedimento di una porzione della carreggiata, danneggiando tubazioni dell'acquedotto e della fognatura. Per quanto riscontrabile visivamente nel corso del sopralluogo, il tubo posto al di sotto del pontino, destinato al convogliamento e al passaggio delle acque del fosso, non presenta evidenti segni di ostruzione. La principale criticità rilevata riguarda pertanto la porzione strutturale del pontino.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

STIMA DANNI: € 4.200 + iva (da preventivo n. 1/79 ditta Battistini)

Spiaggia di Procchio, Campo all'aia e Guardiola

A seguito delle ingenti precipitazioni, la spiaggia presenta evidenti criticità che ne compromettono la fruibilità.

STIMA DANNI: € 5.000 + iva

Spiaggia di Spartaia e strada

A seguito delle ingenti precipitazioni, la spiaggia presenta evidenti criticità che ne compromettono la fruibilità.

STIMA DANNI: € 7.000 + iva

Località	Area interessata	Stima danno (iva esclusa)
Pomonte	Via delle Cave	78.000,00 €
	Stradello della Fonte	17.000,00 €
	Foce del Fosso di Pomonte	5.000,00 €
Chiessi	strada lungomare	5.000,00 €
Patresi	Molo	12.000,00 €
	Arenile	25.500,00 €
	Attraversamento carrabile su Uviale	87.900,00 €
Sant'Andrea	Piazza e percorsi pedonali	15.000,00 €
	Centro servizi	1.000,00 €
	Arenile	90.000,00 €
	Via S.Andrea	- €
Procchio	Via della Cicala	4.200,00 €
	Spiaggia Campo all'Aia - Guardiola	5.000,00 €
	Spartaia spiaggia e strada	7.000,00 €
	TOTALE	**352.600,00 €**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da VITTORIA VECCHI il 21/10/2026 18:05:07
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 17205 del 21/10/2026

Allegati:
-Preventivo 178 Battistini Via della Cava
-Preventivo 179 Battistini Via della Cicala
-Preventivo Nanni Elba attraversamento Uviale Patresi
- Preventivo Nenni Elba messa in sicurezza arenile Patresi
- Preventivo Sales Molo di Patresi

Il Responsabile del Servizio
Ing. Vittoria Vecchi

(Documento firmato ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.lgs. 82/2005 s.m.i.)